

型番	商品名	製造中止年月	販売終了年月	品質保証終了年月	現行後継機種	修理対応	部品供給	特記
CS-20	超音波洗浄機	2003年12月	-	-		不可	不可	
GK-2020Y	電撃殺虫器	2007年10月	-	-	GK-2030Y	不可	不可	
GK-4020Y	電撃殺虫器	2007年10月	-	-	GK-4030Y	不可	不可	
GK-5020Y	電撃殺虫器	2007年10月	-	-	GK-5030Y	不可	不可	
GK-4010DX	電撃殺虫器	2007年10月	-	-	GK-4030DX	不可	不可	
GK-5010DX	電撃殺虫器	2007年10月	-	-	GK-5030DX	不可	不可	
GK-6100Z	電撃殺虫器	2010年10月	-	-	GK-6200Z	不可	不可	
GK-8100Z	電撃殺虫器	2018年12月	2018年12月	-		不可	不可	
GK-9100Z	電撃殺虫器	2018年3月	2018年3月	-		不可	不可	
HP-310	はんだ槽	2004年10月	2004年10月	-	HP-500	不可	不可	
HP-311	はんだ槽	2015年3月	2015年3月	-	HP-500	不可	不可	
HP-411S	はんだ槽	2015年6月	2015年6月	-		不可	不可	
MC-24MB	捕虫器	2016年3月	2016年3月	-		不可	不可	2021/5/6より修理・部品供給不可
MC-8200	捕虫器	2018年2月	2018年2月	-	MC-8300	不可	不可	MC-8200-胴体：部品供給不可 2023/3/1より修理・部品供給不可
NL-100P	シーラー	1996年3月	1996年3月	-	NL-103J	不可	不可	
NL-101J	シーラー	2013年9月	2013年9月	-	NL-103J	不可	不可	
NL-101P	シーラー	不明	2013年9月	-	NL-103J	不可	不可	
NL-102J(BK)	シーラー	2021/10/1	2022年3月	2027年3月	NL-103J	可	一部不可	マイクロスイッチ ^ハ ネ(識別番号131655)：部品供給不可 旧型マイクロスイッチ(識別番号131651)：部品供給不可 タイマー組：部品供給不可
NL-102J(W)	シーラー	2021/10/1	2022年3月	2027年3月	NL-103J	可	一部不可	マイクロスイッチ ^ハ ネ(識別番号131655)：部品供給不可 旧型マイクロスイッチ(識別番号131651)：部品供給不可 タイマー組：部品供給不可
NL-200P	シーラー	1996年3月	1996年3月	-	NL-203J	不可	不可	
NL-200PC	シーラー	1994年6月	1994年6月	-	NL-203JC-5	不可	不可	
NL-201J	シーラー	2013年9月	2013年9月	-	NL-203J	不可	不可	
NL-201JC-10	シーラー	2013年9月	2013年9月	-		不可	不可	
NL-201JC-3	シーラー	2013年9月	2013年9月	-	NL-203JC-5	不可	不可	
NL-201JR	シーラー	2013年9月	2013年9月	-	NL-202JR	不可	不可	
NL-201JW-10	シーラー	2017年5月	2017年5月	-	NL-202JW-10	不可	不可	2022/7/1より修理・部品供給不可
NL-201P	シーラー	不明	2013年9月	-	NL-203J	不可	不可	
NL-201PC-3	シーラー	不明	2013年9月	-	NL-203JC-5	不可	不可	
NL-202J(BK)	シーラー	2021/10/1	2022年7月	2027年7月	NL-203J	可	一部不可	マイクロスイッチ ^ハ ネ(識別番号131655)：部品供給不可 旧型マイクロスイッチ(識別番号131651)：部品供給不可 タイマー組：部品供給不可
NL-202J(W)	シーラー	2021/10/1	2022年7月	2027年7月	NL-203J	可	一部不可	マイクロスイッチ ^ハ ネ(識別番号131655)：部品供給不可 旧型マイクロスイッチ(識別番号131651)：部品供給不可 タイマー組：部品供給不可
NL-202JC-5(BK)	シーラー	2021/10/1	2023年2月	2028年2月	NL-203JC-5	可	一部不可	マイクロスイッチ ^ハ ネ(識別番号131655)：部品供給不可 旧型マイクロスイッチ(識別番号131651)：部品供給不可 タイマー組：部品供給不可
NL-202JC-5(W)	シーラー	2021/10/1	2023年2月	2028年2月	NL-203JC-5	可	一部不可	マイクロスイッチ ^ハ ネ(識別番号131655)：部品供給不可 旧型マイクロスイッチ(識別番号131651)：部品供給不可 タイマー組：部品供給不可
NL-202JC-10(BK)	シーラー	2021/10/1	2022年1月	2027年1月		可	一部不可	マイクロスイッチ ^ハ ネ(識別番号131655)：部品供給不可 旧型マイクロスイッチ(識別番号131651)：部品供給不可 タイマー組：部品供給不可
NL-202JC-10(W)	シーラー	2021/10/1	2022年1月	2027年1月		可	一部不可	マイクロスイッチ ^ハ ネ(識別番号131655)：部品供給不可 旧型マイクロスイッチ(識別番号131651)：部品供給不可 タイマー組：部品供給不可
NL-202JR(BK)	シーラー	2020/4/1	2023年9月	2028年9月	NL-202JR(W)	可	可	マイクロスイッチ ^ハ ネ(識別番号131655)：部品供給不可 旧型マイクロスイッチ(識別番号131651)：部品供給不可
NL-210PC	シーラー	1996年3月	1996年3月	-	NL-203JC-5	不可	不可	
NL-240BA	シーラー	2022年9月	2022年9月	2027年9月		可	可	
NL-240V-10	真空包装機	2014年9月	2014年9月	-	NL-281V-10	不可	不可	
NL-280V-10	真空包装機	2022年1月	2022年6月	2027年6月	NL-281V-10	可	可	
NL-280V-10A	真空包装機	2022年1月	2022年6月	2027年6月	NL-281V-10	可	可	
NL-250FH	シーラー	2017年4月	2017年4月	-	NL-252FH	不可	不可	2022/5/6より修理・部品供給不可
NL-300P	シーラー	1996年3月	1996年3月	-	NL-303J	不可	不可	
NL-300S-5	真空包装機脱気式	2017年8月	2017年8月	-	NL-302S-5WA	不可	不可	2022/9/1より修理・部品供給不可
NL-301J	シーラー	2013年9月	2013年9月	-	NL-303J	不可	不可	
NL-301JR	シーラー	2013年9月	2013年9月	-	NL-302JR	不可	不可	
NL-301P	シーラー	不明	2013年9月	-	NL-303J	不可	不可	
NL-301PS	シーラー	2008年7月	2008年7月	-	NL-303PS-5/-10	不可	不可	
NL-302J(BK)	シーラー	2021/10/1	2021年11月	2026年11月	NL-303J	可	一部不可	マイクロスイッチ ^ハ ネ(識別番号131655)：部品供給不可 旧型マイクロスイッチ(識別番号131651)：部品供給不可 タイマー組：部品供給不可
NL-302J(W)	シーラー	2021/10/1	2021年11月	2026年11月	NL-303J	可	一部不可	マイクロスイッチ ^ハ ネ(識別番号131655)：部品供給不可 旧型マイクロスイッチ(識別番号131651)：部品供給不可 タイマー組：部品供給不可
NL-302JC-5(BK)	シーラー	2021/10/1	2022年6月	2027年6月	NL-303JC-5	可	一部不可	マイクロスイッチ ^ハ ネ(識別番号131655)：部品供給不可 旧型マイクロスイッチ(識別番号131651)：部品供給不可 タイマー組：部品供給不可
NL-302JC-5(W)	シーラー	2021/10/1	2022年6月	2027年6月	NL-303JC-5	可	一部不可	マイクロスイッチ ^ハ ネ(識別番号131655)：部品供給不可 旧型マイクロスイッチ(識別番号131651)：部品供給不可 タイマー組：部品供給不可
NL-302JR(BK)	シーラー	2019/11/1	2023年9月	2028年9月	NL-302JR(W)	可	一部不可	マイクロスイッチ ^ハ ネ(識別番号131655)：部品供給不可 旧型マイクロスイッチ(識別番号131651)：部品供給不可
NL-302PS	シーラー	2015年8月	2015年8月	-	NL-303PS-5/-10	不可	不可	

NL-310PS	シーラー	1996年3月	1996年3月		- NL-303PS-5/-10	不可	不可	
NL-320DH	シーラー	1995年9月	1995年9月		- NL-303DH	不可	不可	
NL-321DH	シーラー	2008年7月	2008年7月		- NL-303DH	不可	不可	
NL-322DH	シーラー	2016年3月	2016年3月		- NL-303DH	不可	不可	2021/5/6より修理・部品供給不可
NL-331JC	シーラー	2013年9月	2013年9月		- NL-303JC-5	不可	不可	
NL-331PC	シーラー	不明	2013年9月		- NL-303JC-5	不可	不可	
NL-332J-5	シーラー	2013年9月	2013年9月		- NL-303JC-5	不可	不可	
NL-332P-5	シーラー	不明	2013年9月		- NL-303JC-5	不可	不可	
NL-334SW-5	シーラー	不明	2013年9月		- NL-303SW-5	不可	不可	
NL-335SW-5	シーラー	2008年7月	2008年7月		- NL-303SW-5	不可	不可	
NL-336SW-5	シーラー	2015年7月	2015年7月		- NL-303SW-5	不可	不可	
NL-401J	シーラー	2013年8月	2013年8月		- NL-403J	不可	不可	
NL-402J(BK)	シーラー	2021/10/1	2022年5月	2027年5月	NL-403J	可	一部不可	マイクロスイッチ ^ハ ネ(識別番号131655)：部品供給不可 旧型マイクロスイッチ(識別番号131651)：部品供給不可 タイマー組：部品供給不可
NL-402J(W)	シーラー	2021/10/1	2022年5月	2027年5月	NL-403J	可	一部不可	マイクロスイッチ ^ハ ネ(識別番号131655)：部品供給不可 旧型マイクロスイッチ(識別番号131651)：部品供給不可 タイマー組：部品供給不可
NL-402JC-5(BK)	シーラー	2021/10/1	2022年1月	2027年1月	NL-403JC-5	可	一部不可	マイクロスイッチ ^ハ ネ(識別番号131655)：部品供給不可 旧型マイクロスイッチ(識別番号131651)：部品供給不可 タイマー組：部品供給不可
NL-402JC-5(W)	シーラー	2021/10/1	2022年1月	2027年1月	NL-403JC-5	可	一部不可	マイクロスイッチ ^ハ ネ(識別番号131655)：部品供給不可 旧型マイクロスイッチ(識別番号131651)：部品供給不可 タイマー組：部品供給不可
NL-450K	シーラー	2014年9月	2014年9月		- NL-452K	不可	不可	
NL-450PA	シーラー	1995年9月	1995年9月		- NL-453PA-5/10	不可	不可	
NL-450PS	シーラー	1996年3月	1996年3月		- NL-453PS-5/10	不可	不可	
NL-450PS-5	シーラー	1996年3月	1996年3月		- NL-453PS-5	不可	不可	
NL-451PA-10	シーラー	2016年4月	2016年4月		- NL-453PA-10	不可	不可	2021/5/6より修理・部品供給不可
NL-451PA-5	シーラー	2016年8月	2016年8月		- NL-453PA-5	不可	不可	2021/9/1より修理・部品供給不可
NL-451PS	シーラー	2008年7月	2008年7月		- NL-453PS-5/10	不可	不可	
NL-451PS-5	シーラー	2008年7月	2008年7月		- NL-453PS-5	不可	不可	
NL-452PS	シーラー	2012年5月	2012年5月		- NL-453PS-5/10	不可	不可	
NL-452PS-5	シーラー	2015年7月	2015年7月		- NL-453PS-5	不可	不可	
NL-600K	シーラー	2010年12月	2010年12月		- NL-602K	不可	不可	
NL-600PA	シーラー	1995年9月	1995年9月		- NL-603PA-5	不可	不可	
NL-600PS	シーラー	1995年9月	1995年9月		- NL-603PS-5/10	不可	不可	
NL-601PA-5	シーラー	2016年8月	2016年8月		- NL-603PA-5	不可	不可	2021/9/1より修理・部品供給不可
NL-601PS	シーラー	2008年7月	2008年7月		- NL-603PS-5/10	不可	不可	
NL-602PS	シーラー	2015年8月	2015年8月		- NL-603PS-5/10	不可	不可	
NL-610K	シーラー	2014年7月	2014年7月		- NL-602K	不可	不可	
PJ-203A	ブラジェット	2007年4月	2007年4月		- PJ-203A1	不可	不可	
PJ-203B	ブラジェット	2014年9月	2024年11月	2029年11月		可	可	
PJ-206A	ブラジェット	2007年4月	2007年4月		- PJ-206A1	不可	不可	
PJ-206B	ブラジェット	2022年12月	2024年2月	2029年2月		可	可	
PJ-208A	ブラジェット	2007年4月	2007年4月		- PJ-208A1	不可	不可	
PJ-210A	ブラジェット	2020年3月	2020年3月	2025年3月	PJ-210A1	不可	不可	PJ-01電源スイッチ(識別番号130106)：部品供給不可 PJ-210AトッチAB組(識別番号130122)：部品供給不可 2025/4/1より修理・部品供給不可
PJ-214B	ブラジェット	2021年11月	2024年2月	2029年2月		可	可	
PJ-M10	ブラジェット	2018年8月	2018年8月		- PJ-M20/PJ-M50	不可	不可	2023/9/1より修理・部品供給不可
RC-35	ヒートカッター	2007年5月	2007年5月		- SG-31	不可	不可	
RC-40	ヒートカッター	2023年5月	2023年5月	2028年5月	SG-31	可	可	
RC-60	ローブカッター	2019年3月	2019年3月	2024年3月	RC-61	不可	不可	2024/4/1より修理・部品供給不可
RC-85	ローブカッター	2002年10月	2002年10月		- RC-87	不可	不可	
RC-86	ローブカッター	2020年12月	2022年4月	2027年4月	RC-87	可	可	
SG-20	マルチカッター	2007年5月	2007年5月		- SG-31	不可	不可	
SG-30	マルチカッター	2023年3月	2023年3月	2028年3月	SG-31	可	可	
SGX-110G	はんだこて	2018年6月	2018年6月		-	不可	不可	2023/7/3より修理・部品供給不可
SGX-110S	はんだこて	2018年6月	2018年6月		-	不可	不可	2023/7/3より修理・部品供給不可
SH-150K	はんだこて	2005年4月	2005年4月		- SH-152K	不可	不可	
SH-150L	はんだこて	2005年4月	2005年4月		- SH-152L	不可	不可	
SH-200K	はんだこて	2005年4月	2005年4月		- SH-202K	不可	不可	
SH-200L	はんだこて	2005年4月	2005年4月		- SH-202L	不可	不可	
SH-300K	はんだこて	2005年4月	2005年4月		- SH-302K	不可	不可	
SH-300L	はんだこて	2005年4月	2005年4月		- SH-302L	不可	不可	
SPC-401	パワーコントローラー	2022年10月	2022年10月	2027年10月		可	可	
SPF-120	パーソナル噴霧器	2023年4月	2023年4月	2028年4月		可	可	
SS-100I	はんだこて	2005年4月	2005年4月		- SS-102I	不可	不可	
SS-100J	はんだこて	2005年4月	2005年4月		- SS-102J	不可	不可	
SS-150I	はんだこて	2005年4月	2005年4月		- SS-152I	不可	不可	
SS-150J	はんだこて	2005年4月	2005年4月		- SS-152J	不可	不可	
SS-200I	はんだこて	2005年4月	2005年4月		- SS-202I	不可	不可	
SS-200J	はんだこて	2005年4月	2005年4月		- SS-202J	不可	不可	
SS-300I	はんだこて	2005年4月	2005年4月		- SS-302I	不可	不可	
SS-300J	はんだこて	2005年4月	2005年4月		- SS-302J	不可	不可	
SSS-750I	はんだこて	2024年9月	2025年4月	2030年4月		可	可	
SX-60	はんだこて	2017年7月	-	-	-	不可	不可	2022/8/1より修理・部品供給不可
SX-80	はんだこて	2021年5月	2023年10月		-	不可	不可	