

型番	商品名	製造中止年月	現行後継機種	修理対応	部品供給	特記
CS-20	超音波洗浄機	2003年12月		不可	不可	
HP-310	はんだ槽	2004年10月	(HP-500)	不可	不可	
HP-311	はんだ槽	2015年3月	(HP-500)	不可	不可	
HP-411S	はんだ槽	2015年6月		不可	不可	
MC-24MB	捕虫器	2016年3月		不可	不可	2021/5/6より修理・部品供給不可
MC-8200	捕虫器	2018年2月	MC-8300	可	一部不可	MC-8200-胴体：部品供給不可
NL-100P	シーラー	1996年3月	(NL-102J)	不可	不可	
NL-101J	シーラー	2013年9月	(NL-102J)	不可	不可	
NL-101P	シーラー	不明	(NL-102J)	不可	不可	
NL-200P	シーラー	1996年3月	(NL-202J)	不可	不可	
NL-200PC	シーラー	1994年6月	(NL-202JC-5)	不可	不可	
NL-201J	シーラー	2013年9月	(NL-202J)	不可	不可	
NL-201JC-10	シーラー	2013年9月	NL-202JC-10	不可	不可	
NL-201JC-3	シーラー	2013年9月	(NL-202JC-5)	不可	不可	
NL-201JR	シーラー	2013年9月	NL-202JR	不可	不可	
NL-201JW-10	シーラー	2017年5月	NL-202JW-10	可	可	
NL-201P	シーラー	不明	(NL-202J)	不可	不可	
NL-201PC-3	シーラー	不明	(NL-202JC-5)	不可	不可	
NL-210PC	シーラー	1996年3月	(NL-202JC-5)	不可	不可	
NL-240V-10	真空包装機	2014年9月	(NL-280V-10/10A)	不可	不可	
NL-250FH	シーラー	2017年4月	NL-252FH	可	可	
NL-300P	シーラー	1996年3月	(NL-302J)	不可	不可	
NL-300S-5	真空包装機脱気式	2017年8月	NL-302S-5WA	可	可	
NL-301J	シーラー	2013年9月	NL-302J	不可	不可	
NL-301JR	シーラー	2013年9月	NL-302JR	不可	不可	
NL-301P	シーラー	不明	NL-302J	不可	不可	
NL-301PS	シーラー	2008年7月	(NL-303PS-5/-10)	不可	不可	
NL-302PS	シーラー	2015年8月	(NL-303PS-5/-10)	不可	不可	
NL-310PS	シーラー	1996年3月	(NL-303PS-5/-10)	不可	不可	
NL-320DH	シーラー	1995年9月	NL-303DH	不可	不可	
NL-321DH	シーラー	2008年7月	NL-303DH	不可	不可	
NL-322DH	シーラー	2016年3月	NL-303DH	不可	不可	2021/5/6より修理・部品供給不可
NL-331JC	シーラー	2013年9月	(NL-303JC-5)	不可	不可	
NL-331PC	シーラー	不明	(NL-303JC-5)	不可	不可	
NL-332J-5	シーラー	2013年9月	(NL-303JC-5)	不可	不可	
NL-332P-5	シーラー	不明	(NL-303JC-5)	不可	不可	
NL-334SW-5	シーラー	不明	NL-303SW-5	不可	不可	
NL-335SW-5	シーラー	2008年7月	NL-303SW-5	不可	不可	
NL-336SW-5	シーラー	2015年7月	NL-303SW-5	不可	不可	
NL-401J	シーラー	2013年8月	NL-402J	不可	不可	
NL-450K	シーラー	2014年9月	(NL-452K)	不可	不可	
NL-450PA	シーラー	1995年9月	(NL-453PA-5/10)	不可	不可	
NL-450PS	シーラー	1996年3月	(NL-453PS-5/10)	不可	不可	
NL-450PS-5	シーラー	1996年3月	NL-453PS-5	不可	不可	
NL-451PA-10	シーラー	2016年4月	NL-453PA-10	不可	不可	2021/5/6より修理・部品供給不可
NL-451PA-5	シーラー	2016年8月	NL-453PA-5	不可	不可	2021/9/1より修理・部品供給不可
NL-451PS	シーラー	2008年7月	(NL-453PS-5/10)	不可	不可	
NL-451PS-5	シーラー	2008年7月	NL-453PS-5	不可	不可	
NL-452PS	シーラー	2012年5月	(NL-453PS-5/10)	不可	不可	
NL-452PS-5	シーラー	2015年7月	NL-453PS-5	不可	不可	
NL-600K	シーラー	2010年12月	(NL-602K)	不可	不可	
NL-600PA	シーラー	1995年9月	(NL-603PA-5)	不可	不可	
NL-600PS	シーラー	1995年9月	(NL-603PS-5/10)	不可	不可	
NL-601PA-5	シーラー	2016年8月	NL-603PA-5	不可	不可	2021/9/1より修理・部品供給不可
NL-601PS	シーラー	2008年7月	(NL-603PS-5/10)	不可	不可	
NL-602PS	シーラー	2015年8月	(NL-603PS-5/10)	不可	不可	
NL-610K	シーラー	2014年7月	(NL-602K)	不可	不可	
PJ-203A	プラジェット	2007年4月	PJ-203A1	不可	不可	
PJ-206A	プラジェット	2007年4月	PJ-206A1	不可	不可	
PJ-208A	プラジェット	2007年4月	PJ-208A1	不可	不可	

PJ-210A	プラジェット	2020年3月	PJ-210A1	可	可	
PJ-M10	プラジェット	2018年8月	PJ-M20/PJ-M50	可	可	
RC-35	ヒートカッター	2007年5月	RC-40	不可	不可	
RC-60	ロープカッター	2019年3月	RC-61	可	可	
RC-85	ロープカッター	2002年10月	RC-86	不可	不可	
RC-86	ロープカッター	2020年12月	RC-87	可	可	
SG-20	マルチカッター	2007年5月	SG-30	不可	不可	
SGX-110G	はんだこて	2018年6月		可	可	
SGX-110S	はんだこて	2018年6月		可	可	
SH-150K	はんだこて	2005年4月	SH-152K	不可	不可	
SH-150L	はんだこて	2005年4月	SH-152L	不可	不可	
SH-200K	はんだこて	2005年4月	SH-202K	不可	不可	
SH-200L	はんだこて	2005年4月	SH-202L	不可	不可	
SH-300K	はんだこて	2005年4月	SH-302K	不可	不可	
SH-300L	はんだこて	2005年4月	SH-302L	不可	不可	
SS-100I	はんだこて	2005年4月	(SS-102I)	不可	不可	
SS-100J	はんだこて	2005年4月	(SS-102J)	不可	不可	
SS-150I	はんだこて	2005年4月	(SS-152I)	不可	不可	
SS-150J	はんだこて	2005年4月	(SS-152J)	不可	不可	
SS-200I	はんだこて	2005年4月	(SS-202I)	不可	不可	
SS-200J	はんだこて	2005年4月	(SS-202J)	不可	不可	
SS-300I	はんだこて	2005年4月	(SS-302I)	不可	不可	
SS-300J	はんだこて	2005年4月	(SS-302J)	不可	不可	